

Omstandigheden visstekken 2020

Stek nr.	lokatie		7-apr		01-mei		02-jun		03-jul		05-aug		07-sep	
	diepte	omstandigheden	Cijfer		Cijfer		Cijfer		Cijfer		Cijfer		Cijfer	
	baggerlaag		aanwezig		aanwezig		aanwezig		aanwezig		aanwezig		aanwezig	
7	Bastion 1.00 -1.40 m 10 cm	kroos	0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		pompeblad	2%		10%		20%		20%		20%		20%	
		zuurstofplanten	0%	7	0%	8	30%	5	80%	2	80%	2	90%	2
		niet bevisbaar	30%		30%		70%		90%		90%		90%	
		zichtdiepte	50 cm		40 cm		60 cm		60 cm		80 cm		80 cm	
4	Ooievaarlaan 1.00 -1.20 m 10 cm	kroos	5%		1%		5%		20%		50%		80%	
		pompeblad	2%		10%		15%		15%		15%		15%	
		zuurstofplanten	0%	8	0%	8	0%	8	0%	7	0%	6	0%	3
		niet bevisbaar	30%		30%		50%		50%		60%		90%	
		zichtdiepte	50 cm		80 cm		100 cm		100 cm		80%		100 cm	
5	Eksterlaan west 1.00 -1.20 m 10 cm	kroos	30%		2%		50%		10%		15%		5%	
		pompeblad	2%		5%		15%		15%		15%		15%	
		zuurstofplanten	0%	6	0%	8	10%	4	15%	7	15%	7	15%	7
		niet bevisbaar	50%		20%		60%		30%		30%		20%	
		zichtdiepte	50 cm		70 cm		90 cm		100 cm		60 cm		100 cm	
5	Eksterlaan oost 1.00 -1.20 m 15 cm	kroos	40%		2%		2%		2%		1%		0%	
		pompeblad	0%		5%		15%		20%		20%		20%	
		zuurstofplanten	0%	6	0%	8	5%	8	30%	6	20%	8	15%	8
		niet bevisbaar	50%		20%		20%		40%		30%		40%	
		zichtdiepte	50 cm		70 cm		90 cm		40 cm		40 cm		70 cm	
2	Leijenburg - straat 1.00 -1.20 m 10 cm	kroos	0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		Watergentiaan	0%		2%		25%	a	25%	a	80%	a	80%	a
		pompeblad	2%		15%		40%		40%		40%		40%	
		zuurstofplanten	0%	8	0%	8	15%	6	15%	6	10%	4	5%	4
		niet bevisbaar	10%		20%		40%		40%		40%		40%	
1	Loosdorp ca. 1.00 m 10 cm	kroos	0%		0%		0%		0%		0%		5%	
		pompeblad	5%		20%		35%		40%		40%		40%	
		zuurstofplanten	2%	8	2%	7	50%	3	90%	1	95%	1	95%	1
		niet bevisbaar	10%		10%		80%		100%		100%		100%	
		zichtdiepte	40 cm		50 cm		80 cm		100 cm		100 cm		100 cm	
22	Parallelweg 0.95 -1.15 m 20 cm	kroos	0%		0%		2%		25%		30%		5%	
		pompeblad	0%		2%		5%		5%		5%		5%	
		zuurstofplanten	0%	8	0%	8	40%	7	70%	3	50%	3	10%	7
		Drijfplant wit bloemetje	0%		0%		0%		2%		5%		5%	
		niet bevisbaar	10%		10%		20%		80%		80%		20%	
16	Wieltje van Collee 1.90 -2.25 m 0 - 15 cm	kroos	0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		pompeblad	0%		5%		5%		5%		5%		5%	
		zuurstofplanten	0%	9	0%	9	0%	9	0%	9	0%	9	0%	9
		niet bevisbaar	20%		20%		20%		20%		30%		30%	
		zichtdiepte	50 cm		70 cm		50 cm		50 cm		50 cm		60 cm	

Steknummers zijn overgenomen van de gemeentekaart
Cijfer voor de stek: 1 is zeer slecht, 10 is uitstekend
Diepte + baggerlaag zijn in voorjaar 2016 gemeten

5 In winter 2016 / 2017 gebaggerd
1 – 2 – 4 en 7 In winter 2017 / 2018 gebaggerd

bijzonderheden

- a over klein gedeelte
- b % niet te bepalen door dikke krooslaag

Weer voorafgaand aan de meting	
07-apr	Maart was vrij warm en aan de droge kant.
01-mei	April was warm, zonnig en kurkdroog
02-jun	Mei was kurkdroog, zeer zonnig bij normale temp.
03-jul	Juni was warm en nat
05-aug	Juli was iets kouder en vrij droog
07-sep	Augustus was erg warm, neerslag normaal

Bijzonderheden	
07-apr	Laatste weken geen neerslag gevallen
01-mei	Laatste dagen regen (ca. 15 mm) na 6 weken droogte
03-jul	Water Eksterlaan Oost aan westkant (brug) helder
03-jul	Water Eksterlaan Oost aan oostkant troebel
07-sep	22 (parallelweg) door waterschap planten verwijderd